

Rotor 230V (HK1800 / HK1810) Makita 512853-0



Producător: MAKITA

Cod produs: 512853-0

Disponibilitate: 1-5 ZILE

P r e ~~275,00~~ 216,00 i, 00 L e i

Fara TVA: 218,49 Lei

R o t o r 2 3 0 V (H K 1 8 0 0 / H K 1 8 1 0) M a k i t a 5 1 2 8 5 3 - 0

R o t o r 2 3 0 V (H K 1 8 0 0 / H K 1 8 1 0) M a k i t a 5 1 2 8 5 3 - 0	
C l a s a d e u t i l i z a r e	Profesionala
C o m p a t i b i l i t a t e	HK1800 / HK1810
S e t d e l i m b a j	de 1 buc.
I m p o r t a n t	In cazul in care nu sunteti sigur de modelul sau codul piesei va rugam sa contactati un reprezentat SERVICE EVOSTORE. Pieseile aduse pe baza de comanda speciala sau externa sunt NERETURNABILE. Pieseile au garantie doar daca sunt montate in SERVICE EVOSTORE sau cele agreate de producator. Dupa plasarea comenzii va rugam sa asteptati confirmarea disponibilitatii pieselor pentru a finaliza comanda. Pentru informati: 031.1004422 / 0725.697694 / Mihail Sebastian, 88, Bucuresti
R E C O M A N D A M	service-shop.ro / serviceshop.ro (scheme explodate, service si piese de schimb originale).